

女子トイレ



※雨漏りが発生し、天井・壁・床がカビている

女子トイレ



浴室



男子トイレ



※雨漏りが発生し、天井・壁・床がカビている

男子トイレ



脱衣所



※室内は問題ない

準備室（台所）



※室内は問題ない

生活改善実習室




※室内は問題ない

生活改善実習室



※雨漏りが発生している

大広間 押入



※天井の一部が腐敗し、ボードが剥がれている

大広間



※室内は問題ない

和室桜



※室内は問題ない

和室梅



※室内は問題ない

※雨漏りが発生し、部屋全体と天井がカビ・腐敗している

和室竹



和室竹



和室松



※雨漏りが発生し、部屋全体と天井がカビ・腐敗している

和室松



和室松



管理人室和室



管理人室洋室



※室内は問題ない。
ネズミの痕跡あり

相談室



※室内は問題ない

