




コメント1

前方から撮影



コメント2

後方から撮影




コメント3

運転席側から撮影



コメント4

助手席側から撮影



コメント5

ボンネットの塗装剥離 多数あり



コメント6

運転席側ボンネットとフロントフェンダーの傷






コメント7

バックドアの傷




コメント8

後バンパーの塗装剥離



コメント9

助手席ドアのへこみ



コメント10

助手席側フロントフェンダーのへこみ



コメント11

付属のスタッドレスタイヤ(ホイール付4本)